LILLEPLASSVEITA

| | |
|---|---|
| Nr. 4 | Klasse C |
| 6 | C |
| 8 | B |

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Lilleplassveita nr. 4
Betegnelse:

Eier 1970: Firma H. Sand
Takst kr.: 35000 Areal tomt 176m². bygninger 63 m² + bakgård 46 m2.
Bruk:

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: 3-romsplan, sideport, sidefløy i 2.etasje

Hovedmål: 11,5 x 5,5 Etasjer: 2, 3 mot gården

Grunnmur: Pusset, en del riss
Vegger: Tømmer, liggende faspanel, horisontalbånd
Tak: Saltak, tegl, 2 kobbhus
Kjeller: Under våningshus

Eksteriør: Vindusomramming med vannbord på konsoller. T-post

Interiør: Sterkt forandret.

Gårdsplass, Uthus: Støpt.
Fjernet 1 etasje for parkering. Nyere panel - geyfus

Ombygging
1932: 2 kobbhus mot veit
Påbygg til 3 etasjer mot gården.

Tegninger, oppmålinger
1932 BA-snitt, plan loft
1971 K.E.Larsen: Særkurs Ark.hist. planer

Ønskelige forandringer: Bruksendring til bolig

Omgivelser: Positive

| | |
|---|---|
| Vedlikeholdstilstand | B |
| Antikvarisk tilstand | C |
| Arkitekturvurdering | C |
| Miljøvurdering | B |
| Prioritering | C |

Dato: 17.8.1973
Sign: Lars Fasting

II.

Gate Lilleplassveita nr. 4

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Komos reg. 1972 - P.Holm

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?


Fremtidige planer



146.41



146.42




1. ETG. 1:200

I.



Gate Lilleplassveita nr. 6
Betegnelse

Eier 1970 Knutsen, Kåre
Takst kr. 36.000 Areal tomt 181 m², bygninger 86 m² + bakgård 64 m²
Bruk

Oppført (kjent) ______ tidligst 1842 senest ______ omkring (antatt) ______
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype 5-delt plan, innv. trapp.

Hovedmål 11,5 x 7,5 Etasjer 2

Grunnmur Ny, betong.
Vegger Tömmer, stående panel.
Tak Saltak, tegl.

Kjeller Under våningshus.

Eksteriør Gruppering av vinduer 4 og 4. Vinduer med T-post, 4 ruter. Omramming med vannbord på konsoller. Portomramming ant. original. Opprinnelige vinduer mot gårdsplass.
Interiør Originalt vekselpanel.

Gårdsplass, Hellelagt, vannpost, ryddig.
Uthus Utmurt bindingsverk sideflöy. Bakgård senere innr. til bolig.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

1918 - BA - bakgård.
1971 - K. E. Larsen: Særkurs ark. hist. - planer.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 17.8.73
Sign L. F.

**Gate** Lilleplassveita **nr.** 6

**Eldre bilder**

**Foto**

**Litteratur**

**Kilder**


Icomos reg. 1972 - P. Holm.

**Tidligere bygning**
**brent/~~revet~~** 1842

**Kultur-, personalhistorie**

**Reguleringsplan**
**Til hinder**
**for bevaring?**


**Fremtidige planer**




146.39



146.38




1.ETG. 1:200 2.ETG.


I.



| | |
|---|---|
| Gate / Betegnelse | Lilleplassveita nr. 8 |
| Eier 1970 | Haseth, Hugo |
| Takst kr. / Bruk | 30 000 Areal tomt 136 m² bygninger 90 m² + bakgård 20 m2 |
| Oppført (kjent) | tidligst 1842 senest omkring (antatt) 1842 |
| Siste brann | 1842 Tidligere branner |
| Byggherre / Arkitekt | Sørem Oppr. bruk |
| Plantype | 5-roms plan med sidebygning mot veita, port mellom hovedbygningen og sidebygningen. |
| Hovedmål | 7,0 x 8,5 + 10,0 x 3,0 Etasjer 2 |
| Grunnmur | Pusset uten riss |
| Kjeller | Under våningshus |
| Vegger | Tømmer, stående panel |
| Tak | Saltak, tegl. |
| Eksteriør | Enhetlig - 1860-årene, enkel vindusomramming. Vinduer: Midtpost, 6 ruter. |
| Interiør | Originale vinduer mot innebygget sval. |
| Gårdsplass, Uthus | Støpt. Antatt opprinnelig. 2 lemdører. |
| Ombygging | Sannsynligvis er oppr. vegg i 1 et. mot gården flyttet ut så den korresponderer m. sval og oppført i mur.<br>1889 Innredning av bolig i sidefløy mot Lilleplassveita. Senere påbygning i høyden av sidefløy mot gårdsplass. Port har opprinnelig vært bredere. |
| Tegninger, oppmålinger | 1971 K.E. Larsen: Særkurs Ark.hist - planer |
| Ønskelige forandringer | |
| Omgivelser | Positive |
| Vedlikeholdstilstand | A |
| Antikvarisk tilstand | B |
| Arkitekturvurdering | B |
| Miljøvurdering | A |
| Prioritering | B |
| Dato | 17.8.1973 |
| Sign | L.F. |

II.

| Gate Lilleplassveita | nr. 8 |
| --- | --- |
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder<br>Komos reg. 1972 - P.Holm. | |
| Tidligere bygning brent/revet 1842 | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |






Film mgl.